





















Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej – Karbowo gm. Brodnica






Tabela 1







Nr studni	Schemat	Rzędna wjazdu studni X	Rzędna dna studni Y	Rzędna dna kanału				Średnica kanału				Wysokość studni	Średnica studni	Uwagi
				Z1/Z1'	Z2	Z3 /Z3'	Z4/Z4'	d1/d1'	d2	d3/d3'	d4/d4'			
		<i>m n.p.m.</i>	<i>m n.p.m.</i>	<i>m n.p.m.</i>	<i>m n.p.m.</i>	<i>m n.p.m.</i>	<i>m n.p.m.</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	
PSi		85,96	79,50	82,90	-	-	-	0,20	-	-	-	6,46	1500	włączenie do istniejącej przepompowni ścieków
Ks1		85,55	82,95	-	82,95	82,95	82,95	-	0,20	0,20	0,20	2,60	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z wjazdem żeliwnym D400 z kietą zbiorczą 200/200
Ks2		85,50	83,00	-	83,00	83,00	-	-	0,20	0,20	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z wjazdem żeliwnym D400 z kietą zbiorczą 200/200
Ks3		86,60	84,10	84,10	84,10	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z wjazdem żeliwnym D400 z kietą zbiorczą 200/200
Ks4		88,90	85,50	-	85,50	85,50	-	-	0,20	0,20	-	3,40	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z wjazdem żeliwnym D400 z kietą zbiorczą 200/200







Ks5		87,90	86,00	86,00	86,00	-	86,00	0,20	0,20	-	0,2	1,90	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks6		89,50	87,00	87,00	87,00	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks7		90,30	87,80	87,80	87,80	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks8		91,80	89,30	89,30	89,30	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks9		93,10	90,60	90,60	90,60	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks10		95,70	93,20	93,20	93,20	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks11		98,90	95,00	95,00	95,00	-	-	0,20	0,20	-	-	3,90	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200







Ks12		98,55	96,05	96,05	96,05	-	-	0,20	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks13		100,70	97,90	97,90	97,90	-	-	0,20	0,20	-	-	2,80	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks14		104,70	101,72	-	101,72	101,72	101,72	-	0,20	0,20	0,20	2,98	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks15		106,20	102,44	102,44	102,44	-	-	0,20	0,20	-	-	3,76	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks16		107,40	103,18	103,18	103,18	-	-	0,20	0,20	-	-	4,22	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks17		107,40	103,25	-	103,25	103,25	105,35/ 103,25	-	0,20	0,20	0,16/ 0,20	4,15	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø200
Ks18		107,90	105,90	105,90	105,90	105,90	-	0,20	0,20	0,16	-	2,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200







Ks19		110,20	107,00	107,00	107,00	-	-	0,20	0,20	-	-	3,20	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks20		111,50	108,00	108,00	108,00	108,00	-	0,20	0,20	0,16	-	3,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks21		112,20	108,70	108,70	108,70	108,70	-	0,20	0,20	0,16	-	3,50	1,2	studnia z kreg. bet. ø1200 z włazem żeliwnym D400, wewnątrz studni zamontować studnię inspekcyjną PVCø400 (kineta + rura wznosna 2,50m)
Ks22		112,80	109,70	109,70	109,70	-	-	0,20	0,20	-	-	3,10	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks23		112,40	110,40	-	110,40	110,40	-	-	0,20	0,16	-	2,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks24		108,20	105,20	-	105,20	-	-	-	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200



Ks25		107,90	104,90	104,90	104,90	-	-	0,20	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks26		107,00	104,32	104,32	104,32	-	-	0,20	0,20	-	-	2,68	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks27		106,90	103,76	103,76	103,76	104,90/ 103,76	-	0,20	0,20	0,16/ 0,16	-	3,14	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø160
Ks28		107,00	103,52	103,52	103,52	-	104,55/ 103,52	0,20	0,20	-	0,16/ 0,20	3,48	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø200
Ks29		112,00	109,50	-	109,50	-	110,00/ 109,50	-	0,20	-	0,16/ 0,16	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø160

Ks30		110,80	107,90	-	107,90	107,90	107,90	-	0,20	0,20	0,20	2,90	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200
Ks31		110,75	107,40	107,40	107,40	-	-	0,20	0,20	-	-	3,35	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200
Ks32		108,90	106,70	106,70	106,70	-	107,85	0,20	0,20	-	0,16	2,20	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200
Ks33		109,80	108,40	-	108,40	-	108,40	-	0,20	-	0,16	1,40	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200
Ks34		103,50	102,30	102,30	102,30	-	-	0,20	0,20	-	-	1,20	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200
Ks34a		105,90	103,70	104,50/ 103,70	103,70	-	-	0,16/ 0,20	0,20	-	-	2,20	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorniczą 200/200 + kaskadazew. ø200

Ks35		111,00	108,40	-	108,40	109,20/ 108,40	-	-	0,20	0,16/ 0,16	-	2,60	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø160
Ks36		91,60	87,60	-	87,60	-	-	-	0,20	-	-	4,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks37		89,50	86,50	86,50	86,50	-	-	0,20	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks38		93,00	90,00	90,00	90,00	-	-	0,20	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks39		96,90	93,90	93,90	93,90	-	-	0,20	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks40		102,90	99,90	99,90	99,90	-	-	0,20	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200

Ks41		106,50	103,20	103,20	103,20	-	-	0,20	0,20	-	-	3,30	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks42		108,00	105,00	-	105,00	-	-	-	0,20	-	-	3,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ksi		88,22	86,20	86,20	-	-	-	0,20	-	-	-	2,02	-	włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej
Ks43		89,40	87,40	87,40	87,40	-	-	0,20	0,20	-	-	2,00	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks44		93,70	90,90	90,90	90,90	-	-	0,20	0,20	-	-	2,80	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks45		100,10	97,20	97,20	97,20	-	-	0,20	0,20	-	-	2,90	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200

Ks46		100,40	97,90	-	97,90	97,90	-	-	0,20	0,20	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks47		101,60	98,10	99,60/ 98,10	98,10	-	98,10	0,16/ 0,20	0,20	-	0,20	3,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200 + kaskada zew. ø200
Ks48		104,00	101,60	101,60	101,60	-	-	0,20	0,20	-	-	2,40	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks49		105,60	102,90	102,90	102,90	-	-	0,20	0,20	-	-	2,70	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks50		106,70	104,20	-	104,20	-	-	-	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks51		100,80	98,20	98,20	98,20	-	-	0,20	0,20	-	-	2,60	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200

Ks52		99,80	98,30	98,30	98,30	-	-	0,20	0,20	-	-	1,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200
Ks53		101,00	98,50	-	9	-	-	-	0,20	-	-	2,50	0,4	studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400 z kinetą zbiorczą 200/200